

BOLETÍN PROBLEM Solver®

BOLETÍN: 210005

Reemplazo de la rótula inferior

www.moogproblemsolver.com

Honda Element 2003-2007


PROBLEMA:

La rótula inferior delantera original solo está disponible como parte del muñón de dirección

La rótula inferior de estos vehículos no puede comprarse por separado como repuesto original; debe pedirse junto con el muñón de dirección, pues es parte de un conjunto completo. Este es un componente costoso y un gasto innecesario si el muñón de la dirección está en buen estado.



MUÑÓN DE LA DIRECCIÓN.
OBSERVE LA SEPARACIÓN ESTRECHA ENTRE EL MUÑÓN Y LA JUNTA HOMOCINÉTICA.



RÓTULA ORIGINAL

MUÑÓN DE LA DIRECCIÓN

Descripción	Años	Marca/Modelo	Nº de pieza
Rótula inferior	2003-2007	Honda Element	K500004

SOLUCIÓN:

Rótula inferior MOOG® K500004

La rótula MOOG K500004 ahorra tiempo y dinero, pues está disponible como un componente separado. No hay necesidad de sustituir el muñón de la dirección. El K500004 cuenta con un alojamiento moleteado que ofrece un ajuste seguro y un diseño de mayor duración. El muñón de la dirección, si bien se debe desmontar para reemplazar la rótula, se puede conservar. Con el muñón de la dirección desmontado del vehículo, puede quitarse la rótula original e instalarse la rótula K500004 utilizando una herramienta adecuada de instalación de rótulas a presión.



DISEÑADA PARA UNA SEPARACIÓN ESTRECHA ENTRE EL MUÑÓN Y LA JUNTA HOMOCINÉTICA

ALOJAMIENTO MOLETEADO

COJINETE DE EFUSIÓN ('GUSHER') DE METAL SINTERIZADO

DISEÑADO PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA



MOOG K500004

Cuida Tu Auto

MOOG

EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS®

FEDERAL MOGUL