

PROBLEM SOLVER[®]

BULLETIN

Reemplazo de la junta de rótula superior

www.moogproblemsolver.com

2005-2007 Cadillac STS,
2004-2007 SRX

PROBLEMA:

La junta de rótula superior delantera de equipo original está disponible únicamente como parte del conjunto de montaje del resorte y brazo de control superior

Cuando se necesita reemplazar la junta de rótula superior en estos vehículos, no se puede pedir al proveedor la junta de rótula superior de equipo original en forma separada. Sólo está disponible como parte del conjunto completo de montaje del resorte y brazo de control de aluminio.



Conjunto de montaje del resorte y brazo de control superior


Descripción	Años	Marca/Modelo	N° de pieza
Junta de rótula superior	2004-2007	Cadillac SRX	K500065
	2005-2007	Cadillac STS	

SOLUCIÓN:

Junta de rótula superior K500065 de MOOG[®]

La junta de rótula superior K500065 de MOOG se ofrece como componente separado, por lo que para reemplazarla no hay que comprar el conjunto de brazo de control.

El alojamiento revestido de resina de la K500065 de calidad superior de MOOG ayuda a prevenir la corrosión galvánica entre el alojamiento de la junta de rótula y el brazo de control de aluminio. Su diseño reparable y solucionador de problemas permite obtener una vida útil más prolongada.



La K500065 es una junta de rótula elíptica, y requiere una orientación especial al instalarla. Vea el Boletín Solucionador de Problemas (Problem Solver) 217028-R. No deje de consultar la hoja de instrucciones que se incluye con la pieza.