

# BOLETÍN PROBLEM Solver™

www.moogproblemsolver.com

BOLETÍN: 25950

## Dificultad para encontrar todas las piezas para la reparación del eje

Para diversos camiones de GM, Ford y Dodge

### PROBLEMA:

**Dificultad para encontrar las piezas necesarias para la reparación completa de los ejes de la serie 60**

- Los técnicos y los servicios de reparación de flotas tienen problemas para encontrar proveedores de todas las piezas necesarias para efectuar una reparación completa de los ejes de la serie 60.
- No hay provisiones en los ejes actuales que permitan cambios del ángulo de inclinación de la rueda.

### SOLUCIÓN:

**K6652, K992, K8832 y K8833 de MOOG®**

- K6652, K992, K8832, y K8833 de MOOG ofrecen conjuntos de reparación para los ejes inferiores y superiores de vehículos 4WD de la serie 60, ello hace de MOOG la única solución completa de reparación en el mercado.
- El pivote central excéntrico K992 para ajustar la curvatura ofrece ajustes de la alineación de la curvatura de  $-1-1/2^\circ$  a  $+1-1/2^\circ$ . El conjunto puede ajustarse fácilmente mientras dure el vehículo.



Descripción	Aplicación	N.º pieza de recambio
Conjunto de reparación de vehículos 4WD de la serie 60	Chevrolet/GMC K30, V30, K3500 and V3500 1977-91 Dodge Truck W200 and W250 1957-93. W300 and W350 1961-93 Ford F250 1972-79. F350 1979 and 1985-91 Ford Trucks 1985-91	K6652 K992 K8832 K8833



EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS™

