

BOLETÍN PROBLEM Solver™

www.moogproblemsolver.com

BOLETÍN: 27033

Levas Quick Cam Ajuste del ángulo de inclinación del eje/ajuste de la Comba

Camionetas Chevrolet
y General Motors

PROBLEMA:

Dificultades para ajustar el ángulo de inclinación del eje y la Comba

- Limitaciones de espacio en las Camionetas Chevrolet y General Motors restringen el acceso de ajuste de ángulo de inclinación y de comba a la leva original, haciendo los ajustes difíciles de efectuar.

LA UBICACIÓN INTERNA
DIFICULTA EL AJUSTE



Descripción	Año	Marca/Modelo	Número de pieza
Leva Quick Cam	2004-2008 2004-2008 2006-2008 2006-2008	Chevrolet Colorado 4WD GMC Canyon 4WD Hummer H3 4WD Isuzu i-350/i-370 4WD	K6721
Leva Quick Cam	2004-2008 2003-2008	Chevrolet Express Van GMC Savana Van	K80277
Pasadores guía	1999-2008	Chevrolet, GMC, Hummer	K6716

NOTA: Las levas Quick Cam resuelven problemas para las aplicaciones de la lista de arriba. Se adaptan a muchos otros vehículos Chevy/GMC como piezas de repuesto.

SOLUCIÓN:


Levas Quick Cam de MOOG® K6721 y K80277

- Reemplaza la leva original externa no ajustable.
- Ranura para la llave Allen permite ajuste rápido y sencillo del ángulo de inclinación del eje y de la comba.
- Permite futuros ajustes.
- Trabajan con el perno original, reduciendo el tiempo de instalación en forma considerable.



K6721

UBICACIÓN EXTERNA QUE
FACILITA LOS AJUSTES



K6716

NOTA: MOOG también ofrece pasadores guía para reemplazar los que se rompen

Sea Consciente del Cuidado de su Automóvil™

MOOG
CHASSIS PARTS™

EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS™

FEDERAL
MOGUL