

# BOLETÍN PROBLEM Solver®

BOLETÍN: 28004

## Problemas de cambios de alineación

Chrysler 300,  
Dodge Magnum/  
Charger/Challenger

www.moogproblemsolver.com

### PROBLEMA:

**Problemas de cambios de alineación/Junta de rótula no reemplazable**

- En el diseño del sistema de equipo original no se han previsto los medios para realizar una alineación (inclinación del eje delantero e inclinación de las ruedas [comba]).
- La junta de rótula de equipo original está disponible únicamente como parte del muñón.
- La junta de rótula de equipo original no es reparable; los contaminantes pueden causar un desgaste prematuro.




Descripción	Años	Marca/Modelo	N° de pieza
Junta de rótula inferior ajustable	2005-2009	Chrysler 300	K7469
	2008-2009	Dodge Challenger	
	2006-2008	Dodge Charger	
	2005-2008	Dodge Magnum	

### SOLUCIÓN:

**Junta de rótula ajustable (inclinación del eje delantero e inclinación de las ruedas [comba]) K7469 de MOOG®**


- Permite que los vehículos 'no ajustables' se conviertan en totalmente ajustables en cuanto a inclinación del eje delantero e inclinación de las ruedas [comba] desde -1 hasta +1 grado.
- Está diseñada para un reemplazo rápido y fácil 'en el vehículo'.
- Los ajustes futuros pueden realizarse fácilmente con un simple giro del pasador esférico, por lo que no hay necesidad de reemplazar la junta de rótula nuevamente si cambian los ángulos de alineación.
- Diseño engrasable, que expulsa a los contaminantes para lograr una vida útil más prolongada.



### HERRAMIENTA PROBLEM SOLVER

Para la extracción y la instalación utilice el juego de herramientas adaptadoras T80275 de MOOG. Diseño exclusivo que extrae e instala fácilmente todas las juntas de rótula, aun las más 'rebeldes'. Funciona bien con la junta de rótula K7469.

ÚSELAS PARA LA EXTRACCIÓN



**T80275**

ÚSELAS PARA LA INSTALACIÓN



Cuida Tu Auto

**MOOG**

EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS®

FEDERAL MOGUL