

BOLETÍN PROBLEM Solver®

BOLETÍN: 210003

Reemplazo de la junta de rótula superior en vehículos de piso rebajado

www.moogproblemsolver.com

Honda / Acura


PROBLEMA:

Los vehículos Honda / Acura de piso rebajado pueden necesitar inclinación de las ruedas (comba) e inclinación del eje delantero adicionales.

Muchos vehículos Honda y Acura tienen suspensiones rebajadas para lograr efectos de suelo y por objetivos de manejo. Si bien los ingenieros de MOOG® no recomiendan la alteración de la suspensión de equipo original, los técnicos pueden encontrarse en su taller con estos vehículos con la suspensión modificada.

Debido a que la suspensión se ha rebajado mediante el uso de resortes más cortos (rebajados normalmente entre 25 mm / 1" y 38 mm / 1.5"), estos vehículos pueden necesitar un ajuste adicional de la inclinación de las ruedas (comba) y la inclinación del eje delantero. Si el vehículo se rebaja 25 mm (1 pulgada), la inclinación de las ruedas (comba) delantera puede cambiar aproximadamente en -0.75 grado.

Eso hace que sea importante la alineación correcta de estos vehículos, porque muchos de ellos tienen costosos neumáticos de alto rendimiento de compuesto blando, que se gastarán con excesiva rapidez si el vehículo no se alinea correctamente.



Se muestran aquí ejemplos de vehículos Honda de piso rebajado, con neumáticos deportivos y llantas especiales.

Descripción	Años	Marca/Modelo	Nº de pieza de recambio
Junta de rótula superior	2001-2003	Acura CL	K90492
	2000-2001	Acura EL	
	1990-2001	Acura Integra	
	1991-1995	Acura Legend	
	1996-2008	Acura TL	
	2004-2008	Acura TSX	
	1998-2007	Honda Accord	
	1980-2000	Honda Civic	
	1993-1997	Honda Del-Sol	
	1997-2001	Honda CR-V, Prelude	
Varilla lateral de ajuste trasero	2004-2008	Acura TL, TSX	K90706
	2003-2007	Honda Accord	

SOLUCIÓN:

K90492 / K90706 de MOOG®

La junta de rótula superior K90492 de MOOG permite el ajuste adicional de la inclinación de las ruedas (comba) 'en el vehículo' desde -1 hasta +1 grado, lo que hace posible el ajuste de vehículos que se han rebajado hasta 38 mm (1.5").

Las varillas laterales de ajuste de inclinación de las ruedas (comba) trasera K90706 de MOOG permiten un ajuste adicional de la misma 'en el vehículo' desde -1.5 hasta +3 grados.



K90492



K90706



T40268

Para facilitar el ajuste de la inclinación de las ruedas (comba) se necesita la llave inglesa ajustable para juntas de rótula T40268 de MOOG.

Cuida Tu Auto

MOOG

EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS®

FEDERAL MOGUL