



TRAQUETEO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA

MINIVANS DE CHRYSLER

THE PROBLEM SOLVER®

PROBLEMA:

Traqueteo y/o golpeteo de la suspensión delantera

Los usuarios de las minivans Chrysler de último modelo pueden quejarse de un traqueteo o golpeteo al conducir a bajas velocidades sobre topes y/o caminos con pequeñas imperfecciones superficiales. Esto es causado por uno de estos problemas, o ambos:

- Bujes de la barra estabilizadora defectuosos (**Consulte el Boletín de Problemas y soluciones 212004**)
- Varillas de la barra estabilizadora defectuosas

El diseño no engrasable de las varillas de la barra estabilizadora hace que tengan tendencia a desgastarse en forma prematura debido a la intrusión. Esta hace que la rótula metálica se corra rápidamente, desgastando la superficie de contacto.

Este ciclo de corrosión y desgaste hace que la unión se afloje, lo que permite el juego excesivo y el ruido en el tren delantero.



BUJE DE LA BARRA ESTABILIZADORA

VARILLA DE LA BARRA ESTABILIZADORA

Descripción	Año	Marca/Modelo	Número de pieza de repuesto
Junta de rótula inferior	2001-2011	Chrysler Town & Country, Dodge Caravan, Plymouth Voyager	K7258

SOLUCIÓN:

Juego de varilla de barra estabilizadora K7258 MOOG®

La varilla de barra estabilizadora K7258 Problem Solver de MOOG se caracteriza por su construcción durable, totalmente metálica y engrasable, que no tiene la tendencia a la falla de los diseños plásticos de equipo original (OE).

- Engrasable, para reducir la fricción y expulsar los contaminantes.
- Cómoda cara plana para llave de fácil acceso, que permite el uso de una llave de cubo para una instalación sencilla.
- El perno metálico con una configuración de rótula completa proporciona 360° de movimiento de rotación suave y uniforme, para brindar una dirección más sensible.
- El cojinete de diseño de 'surtidor' ('gusher') totalmente metálico permite que el lubricante penetre en las superficies de contacto para asegurar una vida útil más prolongada.



DISEÑO ENGRASABLE

LLAVE PLANA

K7258



Para la búsqueda de piezas, visite www.FMe-cat.com

línea de asistencia técnica: **1-800-325-8886**

moogproblemsolver.com

