

MOOG
 STEERING & SUSPENSION

**BOLETÍN
 PROBLEM
 SOLVER®**
**FALLA DE LA
 VARILLA DE
 LA BARRA
 ESTABILIZADORA**
**MAZDA 3, 2007-2009
 MAZDASPEED 3, 2007-2009**
PROBLEMA:
Golpeteo/traqueteo de la parte trasera del vehículo

Los propietarios de la popular Mazda 3 pueden quejarse de traqueteos y/o golpeteos que vienen del extremo trasero de su vehículo. Esto puede estar causado por una falla de la varilla de la barra estabilizadora.


La pieza de equipo original tiene un diseño de casquillo plástico no engrasable, y es propensa al desgaste prematuro. El resultado de esto es un ruido de traqueteo y golpeteo que viene de la parte trasera del vehículo. Además, sucede a menudo que la pieza de reemplazo de equipo original se daña durante la instalación. Dado que en el diseño de la pieza de reemplazo de equipo original no se han incorporado caras planas, los instaladores utilizan a veces una llave neumática para instalarla. Lamentablemente, la fricción generada por permitir que el pasador gire dentro del casquillo plástico puede causar un daño irreversible.

Equipo original

SOLUCIÓN:
Varilla de barra estabilizadora K750069 Problem Solver de MOOG®

La varilla de barra estabilizadora K750069 solucionadora de problemas de MOOG® proporciona una instalación fácil para el técnico y un desempeño mejorado de largo plazo para el propietario del vehículo.

- La construcción durable, totalmente metálica y engrasable no es propensa a las fallas del diseño plástico del equipo original.
- Engrasable, para reducir la fricción y expulsar los contaminantes.
- Cómoda cara plana para llave de fácil acceso, que permite el uso de una llave de cubo para una instalación sencilla.
- El cojinete de diseño de 'efusión' ('gusher') totalmente metálico permite que el lubricante penetre en las superficies de contacto para asegurar una vida útil más prolongada.
- Los manguitos de polícloropreno de calidad superior resisten el desgarramiento y el agrietamiento.
- Diseño más robusto, que asegura mayor resistencia.



Descripción	Años	Marca/Modelo	Número de pieza
Varilla de la barra estabilizadora (trasera)	2007-2009	Mazda 3 Mazdaspeed 3	K750069


 Para la búsqueda de piezas, visite www.FMe-cat.com

 línea de asistencia técnica: **1-800-325-8886**
moogproblemsolver.com
