

BOLETÍN PROBLEM Solver™

www.moogproblemsolver.com

BOLETÍN: 29005


Rótulas de barra de acoplamiento corroídas

Dodge/Plymouth Neon,
Chrysler PT Cruiser

PROBLEMA:

Rótulas de barra de acoplamiento corroídas

La barra de acoplamiento exterior de equipo original (OEM) de fábrica utiliza un alojamiento de acero estampado. Este alojamiento tiene una costura que puede permitir la entrada de agua y su recolección en la cavidad para el ajuste de convergencia. Una acumulación de corrosión en esta zona puede hacer difícil la alineación de las ruedas. La barra de acoplamiento original utiliza un cojinete plástico y no es engrasable, lo que puede afectar su vida útil.




Descripción	Años	Marca/Modelo	N° de pieza de recambio
Barra de acoplamiento exterior	2001-2006	Chrysler PT Cruiser	ES3173RL
	1995-2005	Dodge Neon	
	1995-2001	Plymouth Neon	

SOLUCIÓN:

Barra de acoplamiento exterior ES3173RL de MOOG®

El diseño de MOOG utiliza un alojamiento forjado macizo, que elimina la costura y agrega resistencia. Es engrasable, para ayudar a extender su vida útil. El diseño utiliza también una tuerca almenada tradicional, una chaveta y caras planas para facilitar la instalación. Además, utiliza el diseño patentado de placa de cubierta a presión, para asegurar una prolongada vida útil.



Cuida Tu Auto

MOOG

EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS™

FEDERAL
MOGUL