


  
 STEERING & SUSPENSION

**THE PROBLEM SOLVER®**
**ACCESORIOS DE MONTAJE INFERIOR**

APLICACIONES SELECCIONADAS

**PROBLEMA:**
**Pernos de montaje inferior de puntal herrumbrados o con roscas desgarradas**


La antigüedad del vehículo o las condiciones ambientales pueden hacer que los pernos de montaje inferior de puntal se herrumbren y sean difíciles de extraer. En el proceso de extracción, las cabezas de los pernos pueden estropearse, y la tuerca o las cabezas de los pernos pueden redondearse. Si esto ocurre, deben reemplazarse. Esto puede demorar el trabajo de reparación, ya que obtener los nuevos accesorios de montaje puede llevar tiempo.

Además, si bien no es un requisito, la instalación de accesorios de montaje nuevos al reemplazar productos de control de marcha está recomendada por varios fabricantes.


**SOLUCIÓN:**
**Accesorios de montaje inferior equivalentes a los de equipo original incluidos**

Muchos conjuntos de puntal completos de MOOG® incluyen accesorios de montaje inferior, como pernos de fijación o pernos de montaje de puntal.

Los accesorios suministrados cumplen la especificación de equipo original, y combinados con el conjunto de puntal completo de MOOG brindan facilidad de instalación y una completa reparación.



PERNOS DE MONTAJE INFERIOR DE PUNTAL



PERNO DE FIJACIÓN


 Para la búsqueda de piezas, visite [www.FMe-cat.com](http://www.FMe-cat.com)

 línea de asistencia técnica: **1-800-325-8886**
[moogproblemsolver.com](http://moogproblemsolver.com)